



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


ที่ ขย๗๒๐๐๕/

วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอรายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางสุพรรณ ออบสุวรรณ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


(นายศักดิ์ดา สุรพล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน


(นายวิมล บุญไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ


(นายวิมล บุญไชย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สาเหตุของหน้าเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา											
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การขีตดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



พบหน้าเสีย



ไม่พบหน้าเสีย